

2024年11月异常物料拦截报告

安芯易品控中心

绝不让一颗假货流向客户


深港两大品控中心



安芯易于深圳、香港两地设立了专业的品质控制中心，占地超2000m²，配备100+功能广泛的实验室设备，并汇聚了一支行业资深的专业质量检测团队。品控中心依据 ISO17025 等国际标准管理系统运行，我们坚守“**绝不让一颗假货流向客户**”的质量承诺，通过全面的质量管理和专业的检测流程，致力于为客户的元器件供应链安全保驾护航。



占地超
2000m²



100+功能广泛
的实验室设备



专业
质量检测团队



富士康
战略合作



ISO9001
资质认证



ISO14001
资质认证

质量检验流程

四大优势

严谨

- 初验、复审、终审
- 100%拦截旧货，假货和翻新货

高效

- 最快1小时完成检测流程
- 最快2小时获得检测报告

规范

- 依据 ISO17025、AS6081 管理系统运行

专业

- 专业质量检测团队
- 100+功能广泛的实验室设备

四级检测流程

01



标签验证

02

本体外观、
丝印检测

03

功能、
可靠性检测

04



委外检测

品控设备展示

阻抗分析仪



半导体分立器件
静态参数测试系统



数字万用表



精密LCR测试仪



X-RAY



马弗炉



X射线荧光分析仪



高温实验箱



超声波SAM



光学数码显微镜



景深显微镜




半导体测试系统



01. 一级检测拦截汇总

一级检测：将货品标签和包装与安芯易标签数据库中的原厂标签和包装进行对比，专业的标签验证可以拦截90%的假冒器件。

注：本部分信息依据被仿冒品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。




•1.1 NXP

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
PN5120A0HN1/C1	NXP	TW	2337



•1.2 PULSE

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
HM5149NLT	PULSE	CN	2408



•1.3 TDK

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
CGA5F4C0G2J472J085AA	TDK	JP	2351




•1.4 TDK

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
CGA5F4C0G2J472J085AA	TDK	JP	2338



•1.5 XILINX

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
XC7Z045-2FFG900I	XILINX	TW	2233



FAILED

•1.6 XILINX

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
XC7Z045-2FFG900I	XILINX	TW	2317



FAILED



•1.7 ON

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
MOC3041M	ON	TH	2339

**FAILED**


•1.8 MCP

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
MCP1702T-3302E/CB	MCP	TW	2401



•1.9 ON

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
AX8052F143-3-TX30	ON	TH	1944



FAILED

•1.10 MCP

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
MCP1703T-3302E/CB	MCP	TH	2412



FAILED

•1.11 TOREX

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
XC6206P331MR-G	TOREX		24+



FAILED

•1.12 ADI

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
LTC2949HLXE#3ZZTRPBF	ADI	MY	2422




FAILED

02. 二级检测拦截汇总

二级检测：即本体外观、丝印检验，通过放大倍数高达160倍LEICA体视显微镜，检查每个器件的模封体正反面、引脚、BGA球、定孔位、模体号等，通过外观检测能100%拦截旧货和翻新货。

注：本部分信息依据被仿冒品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。





•2.1 XILINX

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
XC7Z045-2FFG900I	XILINX	TW	23+



•2.2 VICOR





被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
V24B12H150BG	VICOR	US	23+



FAILED

•2.3 MICROCHIP




被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
24LC512-I/SM	MICROCHIP	THA	22+





FAILED

•2.4 RENESAS

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
89H32NT24BG2ZCHLI	RENESAS	TW	19+





FAILED




•2.5 OSRAM

被仿冒型号	被仿冒品牌	产地	日期代码
LRTBGVSG	OSRAM	MY	22+




FAILED



供应商




立创样品



市场样品



立创样品



供应商

谢谢观看

THANKS

安芯易电子商务（深圳）有限公司

深圳市福田区华富路1018号中航中心26层 0755-83289263 marketing@360ic.com <http://www.360ic.com>

360ic 安芯易

温馨提示：此文档知识产权
归属于安芯易电子商务（深
圳）有限公司，未经本公司
许可，任何单位和个人不得
擅自转载。

